

EXPLOSIONS DANS LES POSTES RTE

Est-ce que la direction se préoccupe de la sécurité ?!

Les matériels souffrent aussi de la chaleur et certains deviennent dangereux pour les agents, les prestataires et la population à proximité.

Le 24 juin, 2 transformateurs de mesure (TCT 225 kV) ont explosé en Bretagne en projetant de la porcelaine et de l'acier à plusieurs centaines de mètres.

La clôture en béton, des bâtiments, d'autres appareils et le camion d'astreinte ont été transpercé ou ont reçu des impacts. Heureusement, les agents présents dans le poste n'ont pas été atteints...

Il y a 550 TCT potentiellement explosifs de ce type partout en France. Il y en a même dans des groupements de poste où les agents sont présents tous les jours de l'année.



Squididan 225kV- en rouge le TCT soufflé par l'explosion

Il est impératif de mettre en place des périmètres de sécurité de 150 mètres autour de tous ces appareils et de les remplacer ou les mettre hors tension en cas de travaux ou de circulation à proximité.

On ne peut pas laisser des collègues prendre le risque de se retrouver dans la trajectoire de ces véritables bombes.

Le CSE Maintenance a déposé un danger grave et imminent pour mettre la direction face à ses responsabilités et prendre de réelles mesures de prévention.

On attend du directoire autre chose que des belles paroles sur la sécurité !

Le 8 juillet 2026